

## Atest specifický 2.3

Specific test report 2.3

EN 10 204

LINDE GAS

Linde

**Dodavatel: Linde Gas a.s.**

*Supplier:*

**Přepavní prostředek** (kontejner, cisterna automobilní-železniční: **3AD 6637**

*Tank Vehicle (Container, Tank Wagon):*

**Údaje o dodávce: SIAD Czech spol. s r.o.**

*Delivery date:*

**Výrobní středisko: PB2 Výrobní centrum LIC, Litvínov**

*Production plant:*

**Výrobek/Výrobní specifikace: Kapalný oxid uhličitý podle EIGA**

**Product/ Product Specification: Liquid carbon dioxide accordig EIGA**

**Zkušební specifikace:**

*Test specification:*

<b>Parametr</b> <i>Parameter</i>		<b>Specifikace</b> <i>Limit</i>	<b>Výsledek</b> <i>Result</i>
Vlhkost <i>Humidity</i>	ppm	≤ 50	≤ 50
Celková síra <i>Total sulfur</i>	ppm	≤ 0,10	≤ 0,10
Lehké uhlovodíky (jako CH <sub>4</sub> ) <i>Light hydrocarbonates (as CH<sub>4</sub>)</i>	ppm	≤ 20	≤ 20

**Datum analýzy / Čas: 7.2.2018 8:05:00**

*Date of Analysis / Time:*

**Výsledek zkoušky** Dodávaný výrobek odpovídá výrobní a zkušební specifikaci.

*Test Result: The delivered products fulfils the product- and the specification.*

**Potvrzení:** Tento atest je vystaven elektronicky a je platný bez podpisu.  
Vedoucí kontroly kvality CO<sub>2</sub>: N.Goliášová

*Authorization: This certificate has been established electronically and is valid without signature.  
Head of Quality CO<sub>2</sub>: N. Goliášová*

**Poznámky / Notes:**

**Šarže - číslo: 203220180207004**

*Chargen - Nr.*

**Tank - číslo: Tank 4**

*Storage reservoir.*

**Dodatek: % , ppm , ppb = objemové podíly za ideálních plynových podmínek**

*Additional Notes: % , ppm , ppb = Parts of volume for ideal gas conditions*